

Lista de recall

- **Irwin Industrial Tool** – instalação de proteção na área da dobradiça dos crrinhos para crianças da marca Graco, modelos Literider e Glider;
- **Siemens LTDA** – substituição dos acionadores manuais de incêndio modelos MSI – 10 BR, fabricados entre 31 de maio de 2007 e 16 de setembro de 2014;
- **Triumph** – substituição do parafuso e da porca de fixação do cavalete lateral das motocicletas Tiger Explorer e motocicletas Tiger Explorer XC, fabricadas entre 2013 e 2014;
- **Mercedes Benz** – substituição da arruela de vedação do tensionador e reaperto deste nos motores dos veículos Sprinter Chassi e Furgão Van, fabricados entre junho e novembro de 2014, e dos utilitários esportivos GLK 220 CDI, fabricados entre março e julho de 2014. E instalação de grampos de fixação da borracha de vedação do motor de todas as versões dos veículos Classe E e CLS, fabricados entre 2 de julho de 2012 e 1º de dezembro de 2014;
- **Yamaha** – substituição do conjunto da roda traseira das motocicletas XTZ 150 Crosser, versões E e D, modelo 2015, fabricadas entre março e novembro de 2014;
- **Volkswagen** – substituição da galeria de distribuição de combustível dos veículos Jetta Highline, ano 2014, Novo Fusca, ano 2014 e modelo 2015, e Novo Golf GTI, ano 2015, equipados com motor 2.0 TSI a gasolina. E substituição da unidade de comando do sistema de *airbag* dos veículos Fox, CrossFox, SpaceFox, fabricados entre 12 de março de 2014 e 18 de julho de 2014;
- **Fiat** – atualização do software do módulo de controle de bordo dos veículos Jeep Grande Cherokee, ano 2014, fabricados entre 20 de fevereiro de 2013 a 30 de abril de 2014;
- **Honda** – substituição do tanque de combustível dos veículos Honda Fit, ano 2015, fabricados entre 18 de agosto de 2014 e 30 de outubro de 2014;
- **BMW** – inspeção e se necessária substituição dos pneus dianteiros das motocicletas BMW, modelos, S 1000 RR, K 1300 S e K 1300 R, fabricadas entre 18 de dezembro de 2009 e 2 de junho de 2014, que podem ter sido equipadas de fábrica com pneus dianteiros Continental;
- **KTM** – inspeção e se necessários substituição dos pneus dianteiros das motocicletas KTM, modelo 990 Supermoto T,

fabricados entre abril de 2007 e junho de 2014, que podem ter sido equipadas de fábrica com pneus dianteiros Continental;

- **FCA Fiat Chrysler** - verificação e, se necessário, reprogramação do software da central eletrônica que visa auxiliar, adicionalmente, o controle de estabilidade dos veículos Jeep Grande Cherokee, ano 2014, fabricados entre 3 de outubro de 2013 e 11 de abril de 2014. E inspeção e reparação dos módulos de ignição dos veículos Town & Country, 300C, Journey e Grande Cherokee, fabricados de 2007 a 2010;
- **Ford Motor** - inspeção e, se necessário, correção da posição da abraçadeira da mangueira de líquido de arrefecimento do motor e substituição da tubulação de combustível dos veículos Ranger 2.2L diesel, modelo 2013 e 2014, produzidos de 23 de abril de 2012 a 19 de março de 2014;
- **GM** - inspeção e eventual substituição da mangueira de respiro do tanque de combustível dos veículos Chevrolet Spin, fabricados entre 9 de dezembro de 2014 e 27 de janeiro de 2015. E colocação de presilha na mangueira de retorno de combustível e eventual substituição da tubulação de combustível dos veículos Chevrolet S10 Flex, ano 2012 a 2015, fabricados entre 13 de junho de 2011 e 4 de novembro de 2014;
- **Jaguar e Land Rover** - verificação, reposicionamento ou, se necessário, substituição da mangueira de vácuo do sistema de freio dos veículos Land Rover, modelos Range Rover Vogue, ano 2013, modelo 2014, e Range Rover Sport, ano 2014. E substituição dos tubos flexíveis do sistema de freios dianteiros dos veículos Range Rover Vogue, fabricados entre março de 2005 a julho de 2012;
- **Specialized Brasil** - em razão da quebra do parafuso de trava da extensão dos Aerobars das bicicletas SHIV 2012 a 2015 e Transition Apex 2013, o que pode gerar a queda do ciclista;
- **Audi** - substituição do tubo de distribuição do combustível e dos elementos de vedação dos injetores do motor dos veículos Audi Q7, A6 Avant, A7 Sportback e A6 Sedan, fabricados entre 27 de abril de 2011 e 1 de fevereiro de 2012;

